

ALACER IND. ELETRÔNICA LTDA.  
RUA BATISTA DE MELO, 57  
CEP: 04383-080  
E-MAIL: astecnica@alacer.com.br  
CNPJ: 04.192.554/0001-99

JARDIM JABAQUARA  
SAO PAULO  
FONE: 1156716790  
FAX: 1155635773  
I.E.: 116.094.000.115



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O.S.: 000407

ABERTURA: 19/08/2020

CLIENTE: 034551 - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER

Nº DE CONTROLE/NF:

ENDEREÇO: AV. JOSÉ MARQUES FONTES,

BAIRRO: INDIANÓPOLIS

CEP: 55026-675

UF: PE

CGC: 10.894.988/0007-29

CIDADE: CARUARU

FONE: (81) 2011-0100 R. 173

I.E.: ISENTO

ATENDENTE: KATIANE

EQUIPAMENTO: 00014532 - BASE UROII

Nº SÉRIE: UR236405/13

DEF.RELAT.: FALHA INTERMITENTE NOS VALORES

QTDE. ENTREGUE: 3,00

Serviço:		Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Código 00016047	Descrição	UN	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO MÉDICO- HOR				
00016144	CONserto TÉCNICO DE PRODUTO MÉDICO- HORA	UN	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Peça: 00020591	TRANSDUTOR DE PRESSÃO URII CABO CURTO	UN	2,00	R\$ 460,00	R\$ 920,00
TOTAL:					R\$ 1.960,00

EQUIPAMENTO: 00022284 - SENSOR DE FLUXO II

Nº SÉRIE: FLX146405/13

DEF.RELAT.: FALHA INTERMITENTE DE VALORES

QTDE. ENTREGUE: 1,00

TOTAL:

EQUIPAMENTO: 00022292 - SENSOR DE VOLUME

Nº SÉRIE: VI34105/13

DEF.RELAT.: FALHA INTERMITENTE DE VALORES

QTDE. ENTREGUE: 1,00

TOTAL:

TOTAL DA OS: R\$ 1.960,00

**Observações Gerais:**

ANÁLISE PRÉVIA:

**Detectado:** Problemas eletrônicos na Placa do Sensor de Fluxo ocasionando variação no canal de Fluxo Urinado e Baixo valor de saturação no Canal de Volume Urinado; Sensores PVES e PABD rachados com variação nos valores pressóricos.

Necessário: Remanufatura da Placa do Sensor de Fluxo II; Substituição dos 02 Transdutores PVES e PABD.

Testes de comunicação, Calibração e Aquisição de exame teste.

**Condição de Pagamento:** Boleto bancário para 30 dias.

**Prazo de entrega:** Após aprovação do orçamento, encaminhamos até 10 dias úteis.

**Validade da proposta:** 30 dias.

**Frete:** Valor R\$ 200,00 (já somado ao valor total acima).

Katiane Andrade  
Ass. Téc. Administrativa  
Setor Ass. Técnica