

À UPAE BELO JARDIM

Att. Supervisão técnica de enfermagem

Belo Jardim, 24 de Agosto de 2020.

A TECSAÚDE, Engenharia Hospitalar vem através deste documento solicitar aquisição de **BRAÇADEIRAS 1 VIA + CONECTOR DE MANGUITO** para reposição das braçadeiras desgastadas do equipamento descrito abaixo:

Equipamento: **GRAVADOR DE MAPA**

Marca: **CARDIOS**

Modelo: **DYNA-MAPA+**



Imagem Ilustrativa.

Em chamado realizado pelo setor do centro de diagnostico no dia **17/07/19** foi constatado que o manguito das braçadeiras para pacientes do equipamento descrito acima estão começando a apresentar vazamento por conta do tempo de uso continuo e o desgaste natural da mesma, causando interferências no resultado do exame, já que o equipamento e a braçadeira devem ficar por um período de 24 horas com paciente em quanto o conector do manguito e o que conectar a braçadeira e o equipamento garantindo assim que não haja fuga de ar durante a aferição do Gravador de Mapa.

Devido aos tipos dos materiais da braçadeira e do conector, serem de PVC e polímero não é possível realizar a recuperação dos mesmos.

Salientamos que esse tipo de material não tem reparo, e recomendamos a substituição por uma braçadeira nova.

Assim solicitamos aquisição do item abaixo descrito.

**BRAÇADEIRAS 1 VIA TAMANHO M (M - 24-32cm).**



Imagem Ilustrativa

**CONECTOR DE NYLON PARA MANGUITO E EQUIPAMENTO.**






Imagem real do conector (peça preta) e equipamento (Gravador Dyna-Mapa+).

Sem mais para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários.

 **TECSAÚDE**  
Engenharia Hospitalar  
Hewerton Lourenço Soares  


Hewerton Lourenço  
Técnico  
TECSAÚDE